

КОМПЛЕКТАЦИЯ: Инструкция по нанесению, керамический состав GEX Express 50 мл, аппликатор, замшевая салфетка 3 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ: Покрытие предназначено для обработки кузова автомобиля, фар, металлических, хромированных и пластмассовых поверхностей.

РАСХОД СОСТАВА: Одного флакона GEX Express 50 мл достаточно для полной обработки трех автомобилей.

ТРЕБОВАНИЯ К НАНЕСЕНИЮ: Для нанесения керамического состава GEX Express необходимо чистое, сухое и светлое помещение, с температурой от +15°C до +30°C. Не наносите состав под открытым солнцем и на горячие поверхности. При работе с составом используйте средства индивидуальной защиты. Не допускайте попадания в глаза. Берегите от детей!

COMPLETE SET: Guidelines on applying, ceramic compound GEX Express 50 ml, applicator, suede cloth 3 pcs.

APPLICATION: The coating is designed for treating a car body, light lamps, metal, chromed and plastic surfaces.

COMPOUND CONSUMPTION: One bottle of GEX Express 50 ml shall be sufficient for complete treatment of a body of three vehicles.

REQUIREMENTS FOR APPLICATION: To apply the ceramic compound GEX Express you will need a clean, dry and well-lit room with temperature from +15°C to +30°C. Do not apply the compound in the open sun and on hot surfaces. When working with the compound, use personal protection equipment. Keep away from getting into eyes. Keep out of the reach of children!

*Срок хранения 18 мес.

Хранить в сухом месте. Дата изготовления указана на упаковке.

*Storage period: 18 months.

Keep in dry place. Date on manufacture – see on container.



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ GEX EXPRESS

GUIDELINES ON APPLYING CERAMIC COATING GEX EXPRESS

Шаг 1. Удалите загрязнения с поверхности автомобиля с использованием автошампуня. Обеспечьте полное высыхание автомобиля. Удалите остатки воды в труднодоступных местах.



Step 1. Remove dirt from the car surface using a car wash. Let the car fully dry. Remove residues of water from hard accessible places.

Шаг 2. Удалите с обрабатываемых поверхностей битум, следы от насекомых, почек деревьев и прочие загрязнения. Для удаления используйте специализированные средства: антибитум или антисиликон.

Step 2. Remove bitumen, insect smears, tree buds smears and other contaminations from surfaces to be treated. To remove them, use special means: anti-bitumen or anti-silicon.

Шаг 3. Нанесите керамический состав GEX Express 50мл из набора.

Step 3. Apply the ceramic compound GEX Express 50 ml from the kit.



Хорошо встряхните флакон, оберните аппликатор замшевой салфеткой из набора и равномерно нанесите состав на салфетку объемом 10-12 капель. Затем ровными, пересекающимися движениями нанесите состав аппликатором на обрабатываемую поверхность. Выдержите состав на обработанной поверхности в течение 2-х минут, после чего тщательно располируйте чистой, сухой микрофиброй из набора.

Shake the bottle well, wrap the applicator into the suede cloth from the kit and uniformly apply the compound on the cloth, in amount of 10-12 droplets. After that apply the compound on the surface to be treated with the applicator by even intersecting movements. Hold the compound on the treated surface for two minutes, then thoroughly spread it and polish with a clean dry microfiber from the kit.



- Не допускайте самостоятельного высыхания состава (без располировки) на обработанных поверхностях
- Проверьте наличие не располированных участков. В случае их обнаружения – располируйте
- Не допускайте попадания воды на обрабатываемые поверхности



- Do not allow self-drying of the compound (without finish polishing) on treated surfaces
- Check if any sections without finish polishing remained. If found any – perform their finish polishing
- Do not allow water on treated surfaces

Время кристаллизации состава на обработанных поверхностях составляет 2 часа. В течение этого времени не прикасайтесь к обработанным поверхностям, исключите контакт с водой.

The period of the compound crystallization on treated surfaces is equal to 2 hours. Within this time, do not touch the treated surfaces and exclude contact with water.