


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 098488.....2 шт.	Пленка защитная.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 6.....2 шт.
Шарнир.....2 шт.	Шайба 8.....2 шт.
Руководство по установке.....1 шт.	

### Схема установки



## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Mitsubishi Lancer IX (2003-2005);

IX рестайлинг (2005-2010)

Артикул: KU-MI-LA09-00



## УСТАНОВКА



**Рис.1**



**Рис.2**



**Рис.3**


1. Открутить болт крепления крыла торцевой головкой №10. Закрутить на его место шарнир с шайбой 6, с помощью торцевой головки №12 с усилием 9Нм (Рис.1).

2. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №12 (Рис.2).

3. Установить кронштейн капота, подложив под него шайбу 8 и разместив шляпку нижнего болта крепления капота в отверстии кронштейна. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону крыла. Затянуть штатный болт торцевой головкой №12 с усилием 23Нм (Рис.3).



**Рис.4**



**Рис.5**

4. Аналогично установить кронштейн крыла и кронштейн капота на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.4).

7. С пассажирской стороны наклеить защитную пленку между технологических отверстий в капоте, как показано на рисунке (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**